

列車妨害が発生!

5月6日 館山駅電留5番線

朝6時頃、3123M4両編成の出区担当の運転士が、運転台配電盤内の電気連結器NFBを含む3つのNFBが反位になっているのを発見!

以前にも、館山駅では滞泊中の車両のコックをいじられたり、手歯止めを取られたりするなどの列車妨害が発生しています!

 **最大限の警戒をしよう!** 

各地方でも様々な列車妨害が発生しています!

不審な事象や列車妨害の発生時は
すぐ分会・支部・地本へ速報を!